





脱線によりマクラギの破損が始まった箇所



破損したマクラギ



脱線車両 進行右側から撮影